

Додаток 5. АКТ

С. Нова Горнорудна
(місце складання)

№ 34

ВІД «22» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Житомирської філії ТОВ "Газсервіс Україна"
мешканець Рутиний Сергій Павлович.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6, вул. Криштопівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ташкентское население покрывало и гороховидн.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Гароцровори знаходяться в задовільній стані.
Необхідно провести робіти із відновлення
екологічного покриття на гароцровори

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-00-95

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

3 актом ознакомлений:

який виконав обстеження

Кермич О. В. 22.07.25 Богдан О. В. 22.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) *[підпис]* (за наявності), підпис) *[підпис]*

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)