

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

м. Житомир № 932 від « 05 » 11 2025 року
(місце складання)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Східна 66 А.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно відновлення лакофарбового покриття

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Працівник,

який виконав обстеження

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)