

(пункт 6 розділу III)

## систем газопостачання у багатоквартирному будинку

No 508

(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Переший 73.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкоджено лакофарбове покриття

2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводи знаходяться у тех. справному стані

Необхідно відновлення лакофарбового покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

підключення газового обладнання.

Працівник,

3 актом ознакомлений:

який виконав обстеження

Забродський А.В.	10.12.21		
(підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності),

підпис

замовника)