

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

СМТ Генієсов № 071 від «18» 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «   »     20    року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт Теніаткієвська Гієвська Теніаткієвська  
ЧЕЛТ Житломундиреторі Філії ТОВ ТРМУ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 102.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на границі та різьб. з'єднанні
- 2) Газопроводи, котрі не є герметичні,
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

     
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

     
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку  
СМТ Генієвська Філія ТОВ ТРМУ, №102, виявлено та  
усунуто витіки газу на границі та різьб. з'єднанні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Масарук О.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.09.24  
(дата)

     
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

     
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ  
внутрішньобудинкової системи газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

071

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	в м. Тернопіль вул. Олександрівська, 102
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1 п.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	5 кв.
Дата складання технічного паспорта	18.09.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 25 = 16 \text{ м}$ $\varnothing 32 = 32 \text{ м}$ $\varnothing 20 = 29 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 25 = 9,5 \text{ м}$
Кількість стояків газових	4 см.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 25 = 5 \text{ шт}$ $\varnothing 20 = 1 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	5 шт: - 5 шт - 0 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 18.09.2024 Завершення: 18.09.2024
Виконавець робіт	Тернопільське приватне підприємство "Тернопільський ЧЕТ"
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	не потрібно встановлювати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були виявлені витіки газу на підставі візуального огляду та ризику. Заради безпеки.

Представник виконавця

Шварц Е.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18 09 2024  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)