

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

AKT

№ 16

Від «24» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт Індустріальної діяльності Політехнічного
Центру Національної Академії Технологій "ІНТУУ"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вилкиллі Бетморе гачи на оканас та хичообер г'ом

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Дни выезда: 10. ВБСТ при морском бюро

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного

3 актом ознакомлений:

27.06.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),