

Додаток 3

газопостачання у багатоквартирному будинку

AKT

Емлючене

№ 46

Від «16» 09 2025 року

мережі України

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3 вул. Шеру

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вигин на краї $\Phi 20 - 4 \text{ м}$

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Задовіє середні багатоквартирна будинку
придається до експертів та знаходиться
у задовільному стані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

Лунин Д.В.

16.09.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)