

Додаток 5. АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

самше Рутин
(місце складання)

№ 26

від «15» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Митомурської Олексії ТОВ, Закарпатський центр України
маістер Кутний Сергій Таволова

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56, вул. Свободи

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно замовити лакаробове покриття на газопроводі.
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводі знаходяться в задовільному стані.
Необхідно провести роботи із відновлення
лакаробового покриття на газопроводі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-00-95

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кутний О.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.07.25
(дата)

Тришук О.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.07.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Гуцало З.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

15.07.25