

(пункт 6 розділу III)

систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Перешоки 93

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводи знаходяться у тех. справному стані

Необхідно відновлення лакофарбового покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)