

(пункт 6 розділу III)

## систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Гаровіальська 3

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводи знаходяться у тех. справному стані

Необхідно відновлення лакофарбового покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

підключення газового обладнання.

який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Забродський А.В.

(за наявності), підпис)

(дата)

(за наявності), підпис)

(дата)

замовника)